


**SPRAWOZDANIE Z POWODZI NA TERENIE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, LIPIEC '97
w zakresie infrastruktury drogowej**

(Symbol pracy IBDiM-TW 15897)




**Instytut
Badawczy
Dróg
i Mostów**

**SPRAWOZDANIE Z POWODZI NA TERENIE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, LIPIEC ' 97
w zakresie infrastruktury drogowej**

(Symbol pracy IBDiM-TW 15897)

Kierownik Filii:

dr inż. Adam Wysokowski w2 

Kierownik Pracowni Betonów i Kruszyw:


mgr inż. Wiesława Rowińska




Opracowali :

dr inż. Andrzej Duszyński w2 

mgr inż. Andrzej Łęgosz w2 

mgr inż. Jacek Tlustochowski 

mgr inż. Wiesława Rowińska 

dr inż. Adam Wysokowski w2 

Żmigród - Węglewo, lipiec 1997 r.



Fot. 16. Wyrwy w strefie nadbrzeżnej ulic i przyczółków mostu w Kłodzku, 18-19.07.1997 r.



Fot. 17. Wyrwy w strefie nadbrzeżnej ulic w Kłodzku, 18-19.07.1997 r.

